

IMPREZA GP GJ Aタイプ

名称	部品番号	希望小売価格 (円) (税抜) ①	取付費 (円) (税抜) ②	希望小売 価格合計 (円) (税抜) ①+②	G4												S0												備考
					1.6L						2.0L						1.6L						2.0L						
					FF			AWD			FF			AWD			FF			AWD			FF			AWD			
					1.6i	1.6i-L	CVT	1.6i	1.6i-L	SMT	2.0i	2.0i-S	CVT	2.0i	2.0i-S	2.0i Eye sight	2.0i-S Eye sight	1.6i	1.6i-L	CVT	1.6i	1.6i-L	SMT	2.0i	2.0i-S	CVT	2.0i	2.0i-S	
ドライブレコーダー	SAA3060320	23,250	4,000	27,250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	取付にはのれんわけハーネスが必要。
コーナースエンサー (70x220cm、約付)	H4817FJ700	35,000	7,000	42,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フロント2コーナースエンサーのコーナースエンサーシステム。取付にはのれんわけハーネスが必要。別売りのハーネスリヤ (H4817FJ801)、センサー×4の後付によりフルセット化が可能。	
コーナースエンサー (70x220cm、約付)	H4817FJ720	35,000	7,000	42,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フロント2コーナースエンサーのコーナースエンサーシステム。取付にはのれんわけハーネスが必要。別売りのハーネスリヤ (H4817FJ801)、センサー×4の後付によりフルセット化が可能。	
バックセンサー (914cm、約付)	H4817FJ800	50,000	10,000	60,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リヤ2コーナースエンサーのコーナースエンサーシステム。取付にはのれんわけハーネスが必要。別売りのハーネスフロント (H4817FJ701)、センサー×2の後付によりフルセット化が可能。	
バックセンサー (914cm、ブラケット)	H4817FJ810	50,000	10,000	60,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リヤ2コーナースエンサーのコーナースエンサーシステム。取付にはのれんわけハーネスが必要。別売りのハーネスフロント (H4817FJ701)、センサー×2の後付によりフルセット化が可能。	
バックセンサー (914cm、約付)	H4817FJ820	50,000	10,000	60,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	リヤ2コーナースエンサーのコーナースエンサーシステム。取付にはのれんわけハーネスが必要。別売りのハーネスフロント (H4817FJ701)、センサー×2の後付によりフルセット化が可能。	
ドアミラーオートシステム	H2717FJ000	10,000	4,000	14,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
リヤビューカメラ (CMOS)	H0017FJ310	25,000	13,000	38,000	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△:リヤ装着時の対応に準じて対応。取付にはのれんわけハーネスが必要。リヤリアカメラ (L)に装着する場合は別売の交換コード H0017FJ340が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応接続コードがSAA3220113が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応交換コード H0044K3000が必要。	
リヤビューカメラ (CCD)	H0017FJ320	25,000	13,000	38,000																							△:リヤ装着時の対応に準じて対応。取付にはのれんわけハーネスが必要。リヤリアカメラ (L)に装着する場合は別売の交換コード H0017FJ340が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応接続コードがSAA3220113が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応交換コード H0044K3000が必要。		
リヤビューカメラ (CCD)	H0017FJ330	25,000	13,000	38,000	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△:リヤ装着時の対応に準じて対応。取付にはのれんわけハーネスが必要。リヤリアカメラ (L)に装着する場合は別売の交換コード H0017FJ340が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応接続コードがSAA3220113が必要。リヤリアに装着する場合は別売の対応交換コード H0044K3000が必要。	
SUBARUホーン	H3717FJ000	6,000	4,000	10,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フロントグリル (約710x1100)	J1017FJ000RE	29,000	2,000	31,000																	○	○	○	○	○	○	○	バンパーの脱着が必要。	
フットランプ	H7017FJ000	17,000	6,000	23,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	取付にはのれんわけハーネス「H0077AJ001」が必要。フロント、リヤセット。ドア・イルミ連動。	
クリーンエアフィルタープレミアム	SAA333005P	7,000		7,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プレミアム高機能タイプ。標準装備のクリーンフィルターと交換取付。工賃については特約店へお問合せください。	
ウォッシュャブルフロアマット 1台分	SU13170270	オープン価格	オープン価格	オープン価格	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
イルミ付USB電源	SAA3060400	9,000	3,000	12,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	センターコンソール後方に装着。	
エマージェンシーサポートキット	SAA1020010	17,800	0	17,800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	三角停止表示板・非常信号灯 (LED付)・蛍光安全ベスト (緑色)・LEDライト・レインコート・クッションケース (SUBARUロゴ入り、ブルー)・レスキューツール (約30cm×約10cm)・牽引ロープ・ブースターケーブル・輪留め (2個)・ゴム製手袋 (1双)・作業袋 (SUBARUロゴ入り) の12点	
カーゴステップパネル	E7717FJ430	11,000	1,000	12,000																	○	○	○	○	○	○	○	ステンレス製。アルミエッチングオーナメント付き。	