

「SAA3060300」ソフトウェア更新手順書

ソフトウェア更新についての注意事項

- このアップグレードプログラムは「SAA3060300」のみに対応しているプログラムです。
- 他製品に使用すると、誤作動を起こす・動作しない等の現象が起きますので他製品に使用しないでください。
- 他製品にインストールして、発生した事故・不具合に対しては一切の保証をいたしかねます。
- また、ソフトウェアの更新にあたり、SD カード内の録画ファイルは別のメディアにバックアップを取っていただくことを推奨します。SD カード内にデータが保存されていない初期の状態を更新作業を行ってください。

更新プログラムダウンロード

ドライブレコーダーに付属のマイクロ SD を SD アダプターにセットし、パソコンの SD スロットにセットします。

パソコンに SD スロットが無い場合、市販のカードリーダーをご使用下さい。

ドライブレコーダー更新プログラムダウンロードページ(URL:http://www.e-saa.co.jp/dl_saa3060300/)に接続し、「更新プログラム(Ver.023)のダウンロード(約 1.7MB)」をクリックしてください。



The screenshot shows the Subaru website's product page for the SAA3060300 software update. The page features a navigation menu on the left with links for HOME, 商品情報 (Product Information), 新品 (New Products), 季節のおすすめ (Seasonal Recommendations), ムービー・ライブラリー (Movie Library), 車両型式一覧 (Vehicle Model List), 販売店検索 (Store Search), and 会社情報 (Company Information). The main content area includes a search bar, a video player, and text instructions for the update process. A red box highlights the link for the software update, and a red arrow points to the word 'クリック' (Click).

商品情報

TOP 商品情報 ドライブレコーダー(アイサイト対応)(部品番号:SAA3060300)更新プログラム
ドライブレコーダー(アイサイト対応)(部品番号:SAA3060300)更新プログラム

<アップデート方法>

アップデートはダウンロードしたファイル「CRFSWB0N」をマイクロSD直下に保存頂き、ドライブレコーダーにセットします。電源を入れると自動でアップデートを行います。

「アップデートを開始します。」後、約1分ぐらいで、「アップグレードが終了しました。電源を入れなおしてください。」のメッセージがでますので、一旦エンジンを切ってください。再びエンジンを掛ければ、使用できます。

アップデート後は自動的にアップデートファイルは削除されます。

[「SAA3060300」ソフトウェア更新手順書\(PDF形式:xxxKB\)](#)

※このアップデートプログラムは「SAA3060300」のみに対応しているプログラムです。
他製品に使用すると、誤作動を起こす・動作しない等の現象が起きますので他製品に使用しないでください。
他製品にインストールして、発生した事故・不具合に対しては一切の保証をいたしかねます。

詳細はお近くの特约店にてご確認ください。

[更新プログラム\(Ver.023\)のダウンロード\(約1.7MB\)](#) クリック

商品のお求めは各サブディーラーへ

「保存」ボタンをクリックしてください。

商品情報

TOP 商品情報 ドライブレコーダー(アイサイト対応) (部品番号:SAA3060300)更新プログラム
ドライブレコーダー(アイサイト対応) (部品番号:SAA3060300)更新プログラム

ファイルのダウンロード

このファイルを保存しますか?

名前: CRESFW.BIN
種類: 不明なファイルの種類 1.71 MB
発信元: e-saa@eecs-web.co.jp

保存(S) キャンセル

インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を起すものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを保存しないでください。 [危険性の説明](#)

※このアップデートプログラムは「SAA3060300」のみに対応しているプログラムです。
他製品に使用すると、誤作動を起こす・動作しなくなる等の現象が起きますので他製品に使用しないでください。
他製品にインストールして、発生した事故・不具合に対しては一切の保証をいたしません。

詳細はお近くの特约店にてご確認ください。

[更新プログラム\(Ver.023\)のダウンロード\(約1.7MB\)](#)

商品のお求めは各スバルディーラーへ

「保存」ボタンをクリックすると更新プログラムファイル(CRESFW.BIN)の保存先を指定するメニューが出ます。
下記の場合、マイクロ SD のドライブは(F:)になります。* 通常マイコンピュータに表示されます。

商品情報

名前を付けて保存

保存する場所: マイコンピュータ

最近使ったファイル

デスクトップ

マイドキュメント

マイコンピュータ

マイネットワーク

ローカルディスク(C:)
ボリューム(D:)
DVDドライブ(E:)
SD (F:)
共有ドキュメント

ダブルクリック


ファイル名(F): CRESFW.BIN
ファイルの種類(T): .BIN ドキュメント

開く(O) キャンセル

[更新プログラム\(Ver.023\)のダウンロード\(約1.7MB\)](#)

商品のお求めは各スバルディーラーへ

「SD(F:)」をダブルクリックしてドライブを選択します。ファイル名はそのまま(CRESFW.BIN)で「保存」ボタンをクリックしてください。更新プログラムファイル(CRESFW.BIN)が SD(F:)に保存されます。



SD(F:)のドライブに更新プログラム「CRESFW.BIN」が保存されていることを確認してください。
保存の確認が終了したら、パソコン本体から SD カードを取り出してください。



更新プログラムファイルを保存したマイクロ SD をドライブレコーダー本体に挿入します。

エンジンを始動させ、ドライブレコーダー本体の電源が起動すると自動でアップグレードを行います。

始めに「アップグレードを開始します。」のアナウンスが流れます。

その後、1分程度で、「アップグレードが終了しました。電源を入れなおしてください。」のアナウンスが流れます。

一度エンジンを停止させ、再びエンジンの始動を行ってください。「マイクロ SD カードを認識しました。常時録画を開始します。」のアナウンスが流れることを確認してください。これでソフトウェアの更新は完了です。

なお、アップグレード完了後、自動的に更新プログラムファイルは削除されます。